

公園における空間放射線量の測定結果（平成 23 年度実施）

南千住地区

| 測定場所 | | 空間線量率（ $\mu\text{Sv}/\text{時}$ ） | | | 備考 |
|----------|-----------|----------------------------------|------------|------|---|
| 施設名 | 測定地点詳細 | 地上 1m | 地上 50cm | 地表 | |
| 瑞光公園 | 時計下 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | 砂場 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | |
| | ブランコ下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| | 滑り台下 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| | 北側部分の東側植込 | 0.17 | 0.23 | 0.51 | 土入替済（11月24日） 再測定（12月26日） （地上1m） 0.16 （地上50cm） 0.18 （地表） 0.24 に低減 再測定（1月18日） （地上1m） 0.17 （地上50cm） 0.18 （地表） 0.17 に低減 |
| リバーハープ公園 | 北側広場 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | 複合遊具横 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | 砂場 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | |
| | 西側けやき下 | 0.21 | 0.3 | 0.81 | 土入替済（11月25日） 再測定（12月14日） （地上1m） 0.18 （地上50cm） 0.19 （地表） 0.19 に低減 |
| 天王公園 | 公園中央 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | |
| | 砂場 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|---|
| | 複合遊園 (ゴムチップ舗装) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | かば遊具周辺 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | 広場 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | |
| 瑞光橋公園 | 砂場 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |
| | 複合遊具すべり台下 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |
| | 公園中央(芝生) | 0.2 | 0.21 | 0.28 | 芝苺込済(12月2日) 再測定(12月14日) (地上1m) 0.19 (地上50cm) 0.20 (地表) 0.25 に低減 土入替後、再測定 (3月15日) (地上1m) 0.18 (地上50cm) 0.18 (地表) 0.19 に低減 |
| | 入江テラス先端 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| | 東側入口 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 洗浄済(12月2日) 再測定(12月14日) (地上1m) 0.17 (地上50cm) 0.16 (地表) 0.17 に低減 |

荒川地区

| 測定場所 | | 空間線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{時}$) | | | 備考 |
|--------|------------------|-----------------------------------|------------|------|--|
| 施設名 | 測定地点詳細 | 地上 1m | 地上 50cm | 地表 | |
| 三河島公園 | 公園中央 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| | 入口側溝ます | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| | 砂場 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | |
| | 複合遊具下 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | |
| | 水飲み横排水ます | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |
| 荒川公園 | パーゴラ前 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| | 流れ脇の記念碑裏 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | |
| | 噴水広場ベンチ前 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | 展示場前集水ます | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| 荒川東公園 | 公園中央 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
| | 砂場 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | |
| | 滑り台脇 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
| | 公園北側広場 集水ます脇 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 洗浄・除草済 (11月29日) 再測定(12月15日) (地上1m) 0.11 (地上50cm) 0.14 (地表) 0.14 に低減 |
| | 入口左側ベンチ脇 | 0.18 | 0.24 | 0.43 | 土すき取り・洗浄済 (11月29日) 再測定(12月15日) (地上1m) 0.10 (地上50cm) 0.10 (地表) 0.09 に低減 |
| 荒川自然公園 | アスレチックコーナ ー中央 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| | 南側トイレ棟壁面下 | 0.24 | 0.33 | 0.49 | 洗浄・モルタル充てん済 |

| | | | | | |
|----------|------------|------|------|------|--|
| | | | | | (11月17日) 再測定(12月9日) (地上1m) 0.18 (地上50cm) 0.21 (地表) 0.40 に低減 コンクリートブロック 設置後再測定 (12月26日) (地上1m) 0.15 (地上50cm) 0.15 (地表) 0.18 に低減 |
| | 児童遊園コーナー砂場 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |
| | 野球場中央 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | |
| | 交通園脇芝生広場 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | |
| 荒川二丁目公園 | 公園中央 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| | 砂場 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 砂入替済 (11月29日) 再測定(12月15日) (地上1m) 0.09 (地上50cm) 0.10 (地表) 0.08 に低減 |
| | パーゴラ下(砂地) | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 再測定(12月15日) (地上1m) 0.12 (地上50cm) 0.13 (地表) 0.14 に低減 |
| | 滑り台脇 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| 荒川二丁目南公園 | 公園中央 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | ぶらさがり遊具下 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
| | 滑り台下 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
| | 砂場 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | |

| | | | | | |
|----------|-----------|------|------|------|---|
| 荒川三丁目公園 | 公園中央 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| | 西側出入口人工芝 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | |
| | 砂場 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| | トイレ裏排水ます | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |
| 荒川五丁目公園 | 公園中央 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | |
| | 砂場 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
| | 滑り台下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| | トイレ雨どい下 | 0.15 | 0.2 | 0.45 | 土入替済(12月7日) 再測定(12月16日) (地上1m) 0.14 (地上50cm) 0.17 (地表) 0.20 に低減 |
| 荒川八丁目公園 | 公園中央 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| | 斜面広場下 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | |
| | 犬型スイング遊具横 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | |
| | 街なか花壇 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | |
| | 排水ます | 0.15 | 0.16 | 0.14 | |
| 荒川八丁目南公園 | 公園中央 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| | 排水ます横 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 土入替済(11月29日) 再測定(12月15日) (地上1m) 0.12 (地上50cm) 0.12 (地表) 0.18 に低減 |
| | 平板舗装内排水ます | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |

町屋地区

| 測定場所 | | 空間線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{時}$) | | | 備考 |
|-------|----------|-----------------------------------|------------|------|--|
| 施設名 | 測定地点詳細 | 地上 1m | 地上 50cm | 地表 | |
| 尾竹橋公園 | 公園中央 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | |
| | 滑り台下 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | |
| | 公園北東 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | |
| | ブランコ脇 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 土入替済 (11月30日) 再測定 (12月19日) (地上1m) 0.17 (地上50cm) 0.18 (地表) 0.151 に低減 |
| | キャッチボール場 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
| | トイレ雨どい下 | 0.17 | 0.2 | 0.33 | 洗浄・除草済 (11月30日) 再測定 (12月19日) (地上1m) 0.15 (地上50cm) 0.17 (地表) 0.31 に低減 洗浄後再測定 (12月26日) (地上1m) 0.14 (地上50cm) 0.15 (地表) 0.14 に低減 |
| 荒木田公園 | 公園中央 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | |
| | 砂場 | 0.17 | 0.23 | 0.41 | 砂入替済 (11月30日) 再測定 (12月19日) (地上1m) 0.13 (地上50cm) 0.14 (地表) 0.17 に低減 |

| | | | | | |
|----------|--------------|------|------|------|--|
| | ブランコ下 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | |
| | トイレ雨どい下 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 土入替済(11月30日) 再測定(12月19日) (地上1m) 0.19 (地上50cm) 0.27 (地表) 0.39 に低減 土入替後再測定 (12月26日) (地上1m) 0.14 (地上50cm) 0.15 (地表) 0.14 に低減 |
| 藍染公園 | 公園中央 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| | 砂場 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| | トイレ横排水ます | 0.12 | 0.13 | 0.17 | |
| | ジャングルジム下集水ます | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
| 町屋五丁目北公園 | 公園中央 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 土除去済(12月5日) 再測定(12月19日) (地上1m) 0.13 (地上50cm) 0.14 (地表) 0.12 に低減 |
| | 公園北西ベンチ前 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
| | 公園東ベンチ前 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | |
| | 藤棚下 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| | トイレ雨どい下 | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 土入替済(12月5日) 再測定(12月19日) (地上1m) 0.15 (地上50cm) 0.17 (地表) 0.33 に低減 土入替後再測定 (12月27日) (地上1m) 0.13 |

| | | | | | |
|----------|-----------|------|------|------|---|
| | | | | | (地上 50cm) 0.14 (地表) 0.18 に低減 |
| | 公園北西ニレの木下 | 0.16 | 0.22 | 0.68 | 土入替済(12月5日) 再測定(12月19日) (地上 1m) 0.13 (地上 50cm) 0.14 (地表) 0.13 に低減 |
| 町屋五丁目南公園 | 公園中央 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| | 公園南東集水ます | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
| | 滑り台脇 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| | トイレ雨どい下 | 0.18 | 0.23 | 0.49 | 土入替済(12月5日) 再測定(12月19日) (地上 1m) 0.17 (地上 50cm) 0.20 (地表) 0.29 に低減 土入替後再測定 (12月26日) (地上 1m) 0.14 (地上 50cm) 0.16 (地表) 0.21 に低減 |
| 原公園 | 公園中央 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | |
| | 公園西側ベンチ前 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | ブランコ下 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| | 砂場 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |
| | 男女トイレ雨どい下 | 0.17 | 0.29 | 0.75 | 土入替済(12月5日) 再測定(12月16日) (地上 1m) 0.15 (地上 50cm) 0.22 (地表) 0.44 に低減 土入替後再測定 (12月27日) |

| | | | | | |
|---------|-----------|------|------|------|---|
| | | | | | (地上 1m) 0.13 (地上 50cm) 0.14 (地表) 0.18 に低減 |
| | 女子トイレ裏植込脇 | 0.16 | 0.19 | 0.41 | 土除去及び洗浄済 (12月5日) 再測定(12月16日) (地上 1m) 0.16 (地上 50cm) 0.18 (地表) 0.26 に低減 土除去及び洗浄後 再測定(12月27日) (地上 1m) 0.15 (地上 50cm) 0.17 (地表) 0.18 に低減 |
| 町屋七丁目公園 | 公園中央 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
| | 滑り台下 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
| | 東側ベンチ前 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |
| | 公園入口 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |

東尾久地区

| 測定場所 | | 空間線量率 ($\mu\text{Sv} / \text{時}$) | | | 備考 |
|-------|-----------|-------------------------------------|------------|------|---|
| 施設名 | 測定地点詳細 | 地上 1m | 地上 50cm | 地表 | |
| 尾久小公園 | 公園中央 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| | 砂場 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 砂入替済 (12月5日) 再測定 (12月16日) (地上1m) 0.16 (地上50cm) 0.20 (地表) 0.26 に低減 砂入替後再測定 (12月27日) (地上1m) 0.15 (地上50cm) 0.19 (地表) 0.26 に低減 砂入替後再測定 (1月18日) (地上1m) 0.11 (地上50cm) 0.11 (地表) 0.10 に低減 |
| | ブランコ下 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
| | トイレ北側雨どい下 | 0.14 | 0.15 | 0.32 | コンクリート除去済 (12月5日) 再測定 (12月16日) (地上1m) 0.15 (地上50cm) 0.15 (地表) 0.29 に低減 洗浄後再測定 (12月27日) (地上1m) 0.13 |

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|--|
| | | | | | (地上 50cm) 0.13 (地表) 0.16 に低減 |
| 熊野前公園 | 公園中央 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| | 砂場 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| | 大型滑り台下 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 砂除去済 (12月5日) 再測定 (12月16日) (地上 1m) 0.19 (地上 50cm) 0.11 (地表) 0.12 に低減 |
| | 小型滑り台下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |

西尾久地区

| 測定場所 | | 空間線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{時}$) | | | 備考 |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|--|---|
| 施設名 | 測定地点詳細 | 地上 1m | 地上 50cm | 地表 | |
| あらかわ遊園 | 遊園中央 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | |
| | 都電一球さん前 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
| | 水遊び広場休憩所 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |
| | アライグマ前休憩所 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
| | 芝生広場中央 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |
| | 釣り堀事務所前 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | |
| | ちびっこ広場中央 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | |
| | 芝生広場自販機わき | 0.19 | 0.26 | 0.69 | 砂除去済 (12月14日) 再測定 (12月14日) (地上1m) 0.11 (地上50cm) 0.12 (地表) 0.13 に低減 |
| | めがね橋わき | 0.2 | 0.32 | 1.09 | 砂除去済 (12月14日) 再測定 (12月14日) (地上1m) 0.12 (地上50cm) 0.12 (地表) 0.13 に低減 |
| | ふれあいハウス掘割 (花壇) | 0.14 | 0.18 | 0.41 | 砂除去済 (12月14日) 再測定 (12月14日) (地上1m) 0.11 (地上50cm) 0.13 (地表) 0.14 に低減 |
| ふれあいハウス掘割 (喫煙所付近) | 0.16 | 0.22 | 0.65 | 砂除去済 (12月14日) 再測定 (12月14日) (地上1m) 0.12 (地上50cm) 0.14 (地表) 0.17 | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|------|------|------|---|
| | | | | | に低減 |
| | コインロッカーわき 雨どい下 | 0.13 | 0.14 | 0.38 | 砂除去済（12月14日） 再測定（12月14日） （地上1m） 0.10 （地上50cm） 0.11 （地表） 0.14 に低減 |
| | スポーツハウス前 園路 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | 運動場前児童公園 砂場 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | 遊園入り口交番裏 広場 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |
| | 遊園子どもプール横 園路 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | |
| 尾久八幡公園 | 公園中央 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| | 砂場 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| | トイレ脇 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
| 西尾久四丁目公園 | 保育園東側入口前 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |
| | 都営住宅西側駐車場 付近 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | 滑り台横 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
| | パーゴラ下 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |
| | ブランコ下 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| 西尾久四丁目北公園 | 公園中央 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
| | 砂場 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| | キャッチボール場外 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | |
| | キャッチボール場中 央 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |

東日暮里地区

| 測定場所 | | 空間線量率 ($\mu\text{Sv} / \text{時}$) | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------------------------------|------------|------|---|
| 施設名 | 測定地点詳細 | 地上 1m | 地上 50cm | 地表 | |
| 日暮里公園 | 公園中央 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | 砂場 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| | 滑り台下 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | |
| | 北側アスレチック遊具脇 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | |
| | 南側植込み脇 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 砂除去済 (12月6日) 再測定 (12月15日) (地上1m) 0.17 (地上50cm) 0.19 (地表) 0.20 に低減 |
| 日暮里南公園 | 公園中央 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| | 複合遊具前 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | |
| | 滑り台前 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| | 砂場 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| | 徒渉池ベンチ下 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 洗浄済 (12月9日) 再測定 (12月14日) (地上1m) 0.17 (地上50cm) 0.18 (地表) 0.27 洗浄後再測定 (1月18日) (地上1m) 0.15 (地上50cm) 0.16 (地表) 0.14 に低減 |
| | 南西駐輪場 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | |
| 東日暮里一丁目公園 | 公園中央 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| | 砂場 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | |

| | | | | | |
|--|--------|------|------|------|--|
| | 北側滑り台脇 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
| | うんてい脇 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | |

西日暮里地区

| 測定場所 | | 空間線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{時}$) | | | 備考 |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|------------|------|---|
| 施設名 | 測定地点詳細 | 地上 1m | 地上 50cm | 地表 | |
| 真土公園 | 公園中央 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| | パーゴラ下 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | |
| | 鉄棒下 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | |
| | 南側入口 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| | トイレ裏 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | |
| 西日暮里公園 | 公園中央 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 土入替済 (11月30日) 再測定 (12月14日) (地上1m) 0.14 (地上50cm) 0.15 (地表) 0.20 に低減 |
| | 銅像とブランコの間 間点 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| | 鉄棒横 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | |
| | あづまや下 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
| | 西側ベンチ前(墓地 側) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |
| 西日暮里六丁目公園 | 公園中央 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| | 砂場 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | |
| | トイレ雨どい下 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 土入替済 (12月9日) 再測定 (12月14日) (地上1m) 0.14 (地上50cm) 0.15 (地表) 0.22 に低減 |
| | 築山 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | |